

Ändrings-PM

2023-05-08

Kravställande teknikdokument

Driftkort

Apparatskåp och skolnamn har utgått ur larmtexten i samtliga driftkort.

0123-DK-AS-Axxx

- Värmeslinga tillkommer

0123-DK-CA11

- Flödes pilar utgår ur driftbild.

0123-DK-LB12

- En till timertryckknapp tillkommer för forcerad drift.
- GP51 ändrad till GP21
- GT21 ändrad till GT61
- Text angående frysskyd VÅ uppdaterad
- Tempreglering som berör. VÅ uppdaterad

0123-DK-LB15

- Återstart efter brand tillkommer

0123-DK-UC01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.
- KV01-GF61 Tillkommer.
- Legionella text uppdaterad



EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress:
Box 5010
121 05 Johanneshov

Besöksadress:
Palmfeltsvägen 5, våning 5
121 62 Johanneshov

Tel: 08-508 460 00
e-post: diarie@sisab.se
webbadress: www.sisab.se

Org.nr: 556034-8970
Styrelsens säte: Stockholm

0123-DK-UC01_VPU01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.
- Sekvensstyrning tillkommer då värmepump prioriteras över fjärrvärme, 3 vägsventil tillkommer.
- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.
- KB01-BLK51 påfyllningspump ansluts inte längre till AS.
- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.
- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.
- Värmepumps styrning uppdaterad.
- Legionella text uppdaterad

0123-DK-UC01_VPU02

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.
- KB01-BLK51 påfyllningspump ansluts inte längre till AS.
- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.
- Slingtank utgår och ersätts av växlare för respektive system, funktionstexter uppdaterade.
- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.
- Värmepumps styrning uppdaterad.
- Legionella text uppdaterad

0123-DK-VPU01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.
- KB01-BLK51 påfyllningspump ansluts inte längre till AS.
- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.
- Effekt begräsning på elpatron utgår.
- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.
- Beteckning på tempgivare anslutna till VV01-MQ41 är korrigerade.
- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.
- Värmepumps styrning uppdaterad.
- Legionella text uppdaterad

0123-DK-VPU02

- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.
- KV01-GF61 Tillkommer.
- Effekt begräsning på elpatron utgår.
- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.
- Beteckning på tempgivare anslutna till VV01-MQ41 är korrigerade.
- Värmepumps styrning uppdaterad.
- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.

0123-DK-VVB1

- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.

Flödesscheman

0123-V-57-8-X001

- Förtydligande ang. streckade linjer tillkommer.

0123-V-50-8-A00X

- Exempel på vätske växlat batteri tillkommer, exempel i 0123-V-50-8-A002
- Tryckstegringspump tillkommer
- Förklaringslipps tillkommer angående RV kontra AV till luftbehandling
- Exempel på 2 shuntar ett hus tillkommer i 0123-V-50-8-A001
- Beteckningar kylaggregat uppdaterad

0123-V-50-8-C00X

- Exempel på vätske växlat batteri tillkommer i modell
- Tryckstegringspump tillkommer .
- Förtydning av tillförd och avgiven effekt tillkommer.
- Beteckning på tempgivare anslutna till VV01-MQ41 är korrigerade
- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank, specificering av placering framgår av förklarande text, beteckningar är uppdaterade
- Backventil på påfyllningspump tillkommer
- Avgasare på KB01 tillkommer
- Avstick till nödkyla tillkommer med flödesvakt och kallvattenmätare.
- 0123-V-50-8-C003.

Mätplaner

- 0123-A1C-ME41 för solceller är flyttad till övre plan
- Mätplan för kulvert tillkommer
- Mätplaner som berör värmepumpar är anpassade till nya driftkort

Sammordnad funktionsprovning

- Datum uppdaterade
- SF DK-AS-Axxx är uppdaterad med värmeslinga
- SF DK-KB01 P2 och P3 utgår
- SF DK-UC01 flödesvakt tillkommer
- SF DK-UC01_VPU01 SV12 tillkommer
- SF DK-UC01_VPU02 SV12 tillkommer
- SF DK-VPU02 flödesvakt tillkommer