

Ändrings-PM

2026-07-01

Kravställande tekniskdokument

Driftkort

0123-DK-LB11

- Tillkommande start/stopp funktion med beräknad öppningsgrad för SV31 i förhållande till utetemperatur (s.k kick kurva)

0123-DK-LB12

- Beteckning GP61 tillkommer i driftbild för signal manometer

0123-DK-FA11

- Fläkt som betjänar hiss-rum tillkommer i DWG

0123-DK-FA17

- Nytt driftkort för nödgas ventilation

0123-DK-KB01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-kyla



EN DEL AV STOCKHOLMS STAD

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress:
Box 5010
121 05 Johanneshov

Besöksadress:
Palmfeltsvägen 5, våning 5
121 62 Johanneshov

Tel: 08-508 460 00
e-post: diarie@sisab.se
webbadress: www.sisab.se

Org.nr: 556034-8970
Styrelsens säte: Stockholm

Flödesscheman

0123-V-57-8-

- Samtliga vent scheman har fläktar uppdaterade med systemfärg och systemnamn

0123-V-57-8-A001

- Soprum tillkommer med kompletterande förklaringstext

0123-VS-50-8-

- Samtliga VS scheman har fått uppdaterade filnamn (V-50 har ändrats till VS-50)

0123-VS-50-8-A00X

- Erfoderligt tryck tillkommer för rad shuntar

0123-VS-50-8-C00X

- Återströmmningsskydd uppdaterad symbol
- Avstängningsventil för påfyllning tillkommer
- Rekommenderad text vid kombishunt tillkommer

0123-VS-50-8-C002

- Expansionskärl med påfyllning tillkommer för frikyla med växlare